

## Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в ООО «Химпром»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Итоговый класс (подкласс) условий труда
1	2	3
<i>Управление</i>		
1/4205072099/295-16 Директор		2
2/4205072099/295-16 Главный энергетик		2
3/4205072099/295-16 Начальник отдела промышленной безопасности		2
4/4205072099/295-16 Начальник производственно-технического отдела		2
5/4205072099/295-16 Начальник отдела капитального строительства		2
6/4205072099/295-16 Руководитель службы охраны труда		2
7/4205072099/295-16 Ведущий экономист по финансовым вопросам		2
8/4205072099/295-16 Ведущий экономист		2
9/4205072099/295-16 Юрисконсульт		2
10/4205072099/295-16 Бухгалтер		2
11/4205072099/295-16 Специалист по кадрам		2
12/4205072099/295-16 Инженер-энергетик		2
13/4205072099/295-16 Инженер-программист		2
14/4205072099/295-16 Кладовщик		2
<i>Цех № 1 По производству минеральных солей, спиртов и их производных и изделий из полиэтилена</i>		
15/4205072099/295-16. Начальник цеха	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.1.
16/4205072099/295-16. Заместитель начальника цеха (по производству)	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.1.
17/4205072099/295-16. Механик цеха	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.

1	2	3
18/4205072099/295-16. Энергетик цеха	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.
19/4205072099/295-16. Начальник отделения (к. 16, 16а)	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.
20/4205072099/295-16. Начальник отделения (к. 0300)	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.
21/4205072099/295-16. Мастер по ремонту технологического оборудования (к. 0300, 717, 100)	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.
	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	
22/4205072099/295-16. Начальник отделения (к. 552, 547)	Освещение: Установка дополнительных источников освещения в кабинете	3.1.
23/4205072099/295-16. Мастер по ремонту технологического оборудования (к. 552, 547)	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	3.1.
24/4205072099/295-16. Начальник отделения (к. 100, 717, 539)	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	3.1.
25/4205072099/295-16. Мастер по ремонту приборов и аппаратуры	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.
26/4205072099/295-16. Мастер сменный	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.
	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	
27/4205072099/295-16. Экономист		2
<b>Отделение минеральных солей к. 0300</b>		
28/4205072099/295-16. Аппаратчик гранулирования (к. 0300 4 разряда)	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	3.2.
	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	
29/4205072099/295-16. Аппаратчик гранулирования (к. 0300 5 разряда)	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.1.
	Монтаж (ремонт) систем приточно-вытяжной вентиляции в корпусе цеха	
30/4205072099/295-16. Аппаратчик дозирования (к. 0300 5 разряда)	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.
	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	
	Монтаж (ремонт) систем приточно-вытяжной вентиляции в корпусе цеха	
31/4205072099/295-16. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции (к. 0300 4 разряда)	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.
	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	
	Монтаж (ремонт) систем приточно-вытяжной вентиляции в корпусе цеха	
32/4205072099/295-16. Машинист крана (крановщик) (к. 0300 5 разряда)	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.
	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	
<b>Отделение компримированных воздуха и азота к.16, 16а</b>		
33/4205072099/295-16. Аппаратчик воздуходеления (к.16, 16а 5 раз.)		2
34/4205072099/295-16. Аппаратчик воздуходеления (к.16, 16а 6 разряда)		2

1	2	3
35/4205072099/295-16. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (к. 16, 16а 5 разряда)	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.
36/4205072099/295-16. Слесарь-ремонтник (к. 16, 16а 5 разряда)	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.
	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	
37/4205072099/295-16. Слесарь-ремонтник (к. 16, 16а 6 разряда)	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.
	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	
38/4205072099/295-16. Машинист компрессорных установок (к. 16, 16а 5 разряда)	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	3.2.
	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	
<b>Отделение спиртов и их производных к.100</b>		
39/4205072099/295-16. Аппаратчик синтеза (к. 100 5 разряда)	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	3.1.
<b>Отделение минеральных солей к. 552, 547 (производство хлористого кальция жидкого)</b>		
40/4205072099/295-16. Аппаратчик синтеза (к. 547, 552 5 разряд)	Монтаж (ремонт) систем приточно-вытяжной вентиляции в корпусе цеха	3.2.
	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	
	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	
41/4205072099/295-16. Аппаратчик синтеза (к. 547, 552 5 разряд)	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	3.2.
	Монтаж (ремонт) систем приточно-вытяжной вентиляции в корпусе цеха	
	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	
42/4205072099/295-16. Аппаратчик смешивания (к. 547 4 разряд)	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	3.1.
	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	
43/4205072099/295-16. Слесарь-ремонтник (к. 547, 552 5 разряд)	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.
	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	
<b>Ремонт оборудования</b>		
44/4205072099/295-16. Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	3.2.
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ с защитой от теплового излучения.	
	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	
45/4205072099/295-16. Слесарь-ремонтник (5 разряда)	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ с защитой от теплового излучения.	
	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	
46/4205072099/295-16. Слесарь-ремонтник (дежурный 5 разряда)	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ с защитой от теплового излучения.	
	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	
47/4205072099/295-16. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.
	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	

1	2	3
48/4205072099/295-16. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный 5 разряда)	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	3.2.
	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	
49/4205072099/295-16. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5 разряда)	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха.	3.2.
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ с защитой от теплового излучения.	
	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	
50/4205072099/295-16. Электрогазосварщик (6 разряда)	УФ-излучение: Использование средств индивидуальной защиты, дерматологических средств от ультрафиолетового излучения	3.2.
	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): Применение СИЗОД с защитой от сварочных аэрозолей	
	Шум: Проведение технического обслуживания оборудования. Использование СИЗ органов слуха	
<b><i>Содержание зданий</i></b>		
51/4205072099/295-16. Кладовщик		1
52/4205072099/295-16. Грузчик (4 разряда)	Тяжесть: Соблюдать режим рационального труда и отдыха	3.1.
<b><i>Подстанция № 30</i></b>		
53/4205072099/295-16 Начальник электроподстанции		2
54/4205072099/295-16 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования подстанции 110/35/10 Кв (5 разряда)		2
55/4205072099/295-16. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования подстанции 110/35/10 Кв (5 разряда)		2